

www.zweirad-galerie.de

Zweirad-Galerie Fischer GmbH, Malsfelder Straße 3, 34212 Obermelsungen

Herr
Axel Wagner



Rechnung

Rechn. Nr: 00001720
Kunden Nr: 12400
Auftr. Nr: 00001819
Datum: 29.07.2025

Fgst Nr.: JH2SD08B8NK200842	Marke/Typ Honda Africa Twin DCT	amtl. Kennz: HU ESW-A 648	EZL 29.07.22	KM: 47348
Auftr.vom: 25.07.25, durch S.Jung				

Menge	Artikel / Text	Preis brutto	Gesamt
-------	----------------	--------------	--------

48.000 KM INSPEKTION NACH HERSTELLERVORGABE AN CRF1100 D

- TANK, VERKLEIDUNG UND SITZBANK AB.- UND ANGEBAUT
- VENTILDECKEL AB.- UND ANGEBAUT, VENTILSPIEL GEPRÜFT
- DICHTFLÄCHEN GEREINIGT
- VENTILDECKELDICHTUNG ENEUERT
- LUFTFILTER UND ZÜNDKERZEN ERNEUERT
- MOTORÖL UND BEIDE FILTER GEWECHSELT
- ANTRIEBSKETTE GEPRÜFT UND GESCHMIERT
- RÄDER MIT REIFEN UND LUFTDRUCK ÜBERPRÜFT
- LENKKOPFLAGER ÜBERPRÜFT
- LICHT UND ELEKTRISCHE ANLAGE ÜBERPRÜFT
- ÜBERPRÜFUNG OFFENE AKTIONEN / SERVICERÜCKSTELLUNG
- PROBEFAHRT

34.00	AW	Arbeitseinheiten 1	11.25	382.50 €
1.00	AW	Diag 1	17.90	17.90 €
4.20		10W30 Motoröl Honda	18.70	78.54 €
1.00		15410-MCJ-505 OELFILTER	18.60	18.60 €
1.00		15412-MGS-D21 EINSATZ, OELFILTER	18.60	18.60 €
4.00		31909-MJP-G51 ZUENDKERZE (SILMAR8A9S) (	46.10	184.40 €
1.00		12391-HL4-000 DICHTUNG, KOPFDECKEL	44.85	44.85 €
2.00		7233094 FILT LUFT HIF	29.05	58.10 €
1.00		FKS Funktionssicherung	4.30	4.30 €

Bremsklötze hi. sollten nach ca. 3000Km erneuert werden!