

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt
	Honda CRF1000: 48000km-Kundendienst nach Herstellervorgaben durchgeführt; Ventilspiel überprüft; Öl und Ölfiler gewechselt; Zündkerzen ausgetauscht; Luftfilter erneuert; Bremsflüssigkeit überprüft und gewechselt; Kette gespannt und geschmiert; Gabelholm re. abgedichtet; beide Reifen erneuert; technische Durchsicht				
MO	Arbeitslohn	6,25	83,20	520,00	19%
H	10W-30 Honda Motoröl	4,00	15,04	60,16	19%
15410MFJD02	PATRONE, OELFILTER	1,00	15,60	15,60	19%
15412MGSD21	EINSATZ, OELFILTER	1,00	15,60	15,60	19%
BFL	Bremsflüssigkeit	0,60	16,72	10,03	19%
17210MJP50	EINSATZ KOMPL, LUFTFILTER	2,00	47,53	95,06	19%
31909MJP51	ZUENDKERZE (SILMAR8A9S) (	4,00	32,21	128,84	19%
51490MJP51	DICHTUNG SATZ, V. GABEL	1,00	30,07	30,07	19%
GÖL	GABELOEL	0,70	16,81	11,77	19%
	Reifen 150/70R18 Conti TrailAttack3	1,00	129,41	129,41	19%
	Reifen 90/90-21 Conti TrailAttack3	1,00	91,60	91,60	19%
ARE	Altreifenentsorgung	2,00	2,52	5,04	19%
KM	Klein-, Schmier- und Dichtmaterial	1,00	6,50	6,50	19%

Netto ohne Durchläufer    Mwst 19 %  
1.119,68                      212,74

Rechnungssumme: 1.332,42 EUR