

## WICHTIGE INFORMATION: RÜCKRUFAKTION METZELER UND PIRELLI 150/70R18

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Pirelli einen Rückruf für die Produkte Metzeler Tourance Next, Metzeler Tourance Next 2 sowie Pirelli Scorpion Trail II in der spezifischen Größe der Hinterachse 150/70R18 gestartet hat.

Folgende Produkte sind betroffen:

IP-Code	Beschreibung	Profil
2803200	150/70R18M/CTL 70V Trai2R	Scorpion Trail II
2803300	150/70R18M/CTL 70V TNextR	Tourance Next
3961400	150/70R18M/CTL 70V TNxt2R	Tourance Next II
4241000	150/70ZR18M/CTL 70W TNxt2R	Tourance Next

### **WICHTIG:**

Von dieser Rückrufaktion sind lediglich IP-Codes mit einem **Produktionsdatum (DOT) bis 4024** betroffen. Alle Reifen mit einem Produktionsdatum (DOT) ab 4124 sind nicht betroffen.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich umgehend mit Ihrem Montagepartner oder Motorradhändler in Verbindung zu setzen, um den Austausch des betroffenen Produkts abzuwickeln. Sollte kein Montagepartner zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an das Pirelli Contact Center ([contactcentertyres.de@pirelli.com](mailto:contactcentertyres.de@pirelli.com)), welches Ihnen gerne weiterhilft, um den entsprechenden Kontakt zu einem Montagepartner herzustellen.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

Pirelli Deutschland GmbH  
BU MOTO & CYCLING